

法库县应急管理局

法库龙山沈阳昊威建筑工程有限公司 “5·27”一般高处坠落 事故评估报告

2025年5月27日，沈阳昊威建筑工程有限公司一工人在维修法库县客运站房顶时发生高处坠落事故身亡，造成一般高处坠落事故。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定县政府成立事故调查组。事故调查组由县应急管理局、县纪委监委县总工会、县公安局、县人社局、县交通局和县住建局等单位组成，同时邀请县检察院派员参加。对法库龙山沈阳昊威建筑工程有限公司“5·27”一般高处坠落事故进行调查处理。依照法律、法规的权限和程序，分别落实对相关责任单位 and 责任人员的责任追究。

一、评估工作组开展情况

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号的相关规定，县应急管理局于2026年6月3日成立法库龙山沈阳昊威建筑工程有限公司“5·27”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估组，由县应急局局长于某任组长成员由县总工会、人社局、公安局、检察院、纪委监委等部门和龙山街道办事处组成评估组。评估组逐项对照事故调查报告防范和整改措施建议开展评估，现将有关情况报告如下：

二、事故责任人员、责任单位处理建议的落实情况

(一)对相关责任单位处理建议的落实情况

1. 沈阳昊威建筑工程有限公司

处理建议：沈阳昊威建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未严格督促作业人员执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，致使事故发生，是本起事故的责任主体单位。建议沈阳昊威建筑工程有限公司罚款人民币52万元的行政处罚。

处理建议落实情况：法库县应急管理局于2025年10月31日按照有关法律法规对事故单位沈阳昊威建筑工程有限公司作出罚款人民币伍拾贰万元整(¥520000元)的行政处罚((法)应急罚〔2025sg41号)，沈阳昊威建筑工程有限公司于2026年4月17日上缴罚款

(二)对相关责任人员处理建议的落实情况

1. 侯某：作为昊威公司企业法人，履行主要负责人职责不到位，导致事故发生，负有领导责任。违反了《安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定。根据《安全生产法》第九十五条第一款第一项参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号94裁量阶次A的规定。建议应急部门给予侯瑞13506元罚款的行政处罚。

处理建议落实情况：法库县应急管理局于2025年10月31日按照有关法律法规对事故责任人侯某罚款人民币壹万叁仟伍佰零拾陆元整(¥1.3506.00元)的行政处罚((法)应急罚〔2025〕sg42号)，侯某于2025年11月17日上缴罚款。

查生产安全事故隐患，未对施工现场实施有效管理，对事故发生负有管理责任。违反了《安全生产法》第二十五条第一款第六项规定根据《安全生产法》第九十六条的规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号2裁量阶次A的规定。建议应急部门给予张某6897元罚款的行政处罚。

处理建议落实情况：法库县应急管理局于2025年10月31日按照有关法律法规对事故责任人张某罚款人民币陆仟捌佰玖拾柒元整(¥6897.00元)的行政处罚((法)应急罚〔2025〕sg43号)，张乐于2025年11月17日上缴罚款。

3. 陈某：作为项目的专职安全员，未及时发现和制止违反操作规程的行为，未对施工现场实施有效管理，对事故发生负有管理责任。违反了《安全生产法》第二十五条第一款第六项规定。根据《安全生产法》第九十六条的规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号2裁量阶次A的规定。建议应急部门给予陈某6753元罚款的行政处罚。

处理建议落实情况：法库县应急管理局于2025年10月31日按照有关法律法规对事故责任人陈某罚款人民币伍仟贰佰陆拾肆元整(¥6753元)的行政处罚((法)应急罚〔2025〕sg44号)，陈某于2025年11月17日上缴罚款。

4. 高某：作为法库县客运站维修改造项目的监理人员，未及时发现和制止违反操作规程的行为，未对施工现场实施有效管理，对事故发生负有管理责任。违反了《安全生产法》第二十五条第一款第六项规定。根据《安全生产法》第九十六条的规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款和《应急管理行政处罚裁量权基准》序号2裁量

阶次 A 的规定。建议应急部门给予高某处上年收入 20% 罚款的行政处罚。

处理建议落实情况：法库县应急管理局于 2025 年 10 月 31 日按照有关法律法规对事故责任人高某罚款人民币贰仟柒佰元整（¥2700 元）的行政处罚（（法）应急罚〔2025〕sg45 号），高某于 2025 年 11 月 3 日上缴罚款。

三、事故发生地政府及相关部门汲取事故教训、强化整改措施落实情况

沈阳昊威公司事故防范措施落实情况

1. 沈阳昊威建筑工程有限公司要认真总结和汲取事故教训，举一反三，立即组织开展一次全面安全生产检查，及时消除事故隐患，杜绝同类事故和其他事故发生。

2. 沈阳昊威建筑工程有限公司要认真履行安全生产的主体责任进一步完善和落实安全生产责任制，进一步加强对各个生产环节的安全管理。

3. 沈阳昊威建筑工程有限公司要进一步加强安全生产管理和作业人员安全生产教育培训，提高作业人员安全知识水平，培养职工自我防护安全意识。

4. 业兢公司加强监理工程项目人员管理，确保监理工程项目施工安全。

5. 法库县交通运输服务中心要加强建设工程项目安全监管，定期开展安全检查和隐患排查，杜绝生产安全事故发生。

四、评估结论意见

评估组综合评估后一致认为，本起事故中各责任单位和责任

人员均已按照事故调查报告提出的处理意见处理到位；事故发生单位吸取事故教训，举一反三，认真落实事故调查报告提出的整改措施，消除事故隐患，被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。

沈阳昊威建筑工程有限公司“5·27”一般高处坠落

事故评估组

法库县应急管理局（代）

2026年6月3日

210124001048847