



辽宁恒信达会计师事务所有限公司

LIAONING HENGXINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

法库县农业农村局 2021 年雪灾救灾补助项目

专项验收报告

辽恒信会审【2023】7号

法库县农业农村局：

我们接受贵局委托，对法库县符合补助标准的 2021 年雪灾受灾棚室面积进行了审核验收，我们的审核验收是根据《法库县农业农村局 法库县财政局关于法库县 2021 年雪灾救灾补助资金使用管理方案》（法农农发〔2022〕19 号）文件管理规定进行的。在审核过程中，我们对申报的材料中受灾棚室面积进行了现场测量，申报补贴各乡（镇、街道）提供了申报材料，这些材料的真实性、完整性由申报补贴的各乡（镇、街道）负责，在实际测量过程中，各乡（镇、街道）负责提供指引受灾棚室所在位置，并对所测量的每一个棚室与申报的受灾棚室主体一致、位置一致负责。我们的责任是在实施审核工作的基础上对这些申报补贴资金的受灾棚室面积发表验收审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核验收工作，以对申报的受灾棚室面积是否不存在重大错报获取合理保证。

现将 2021 年雪灾受灾棚室面积核定情况报告如下：

一、项目基本情况

2021 年 11 月上旬，法库县出现强降雪过程，各乡（镇、街道）设施农业均不同程度受灾，为促进灾后生产恢复，市财政局拟对因雪灾受损的棚室给予灾后重建补助，补贴标准按照市级补贴资金及法库县受灾棚室面积测算。本次验收，根据各乡（镇、街



道)申报的雪灾受损温室、冷棚(包括骨架部分受损、棚室倒塌)面积进行实地测量,并出具专项审核报告。

二、项目申报情况

法库县申报 2021 年雪灾受灾棚室共计 148 栋,面积 134.785 亩,其中:申报温室骨架部分受损 4 栋,面积 3.81 亩;温室棚室倒塌 19 栋,面积 19.195 亩;冷棚骨架部分受损 42 栋,面积 27.12 亩;冷棚棚室倒塌 83 栋,面积 84.66 亩。申报明细如下表:

单位:栋、亩

乡镇、村	申报情况								小计	
	温室				冷棚					
	骨架部分受损		棚室倒塌		骨架部分受损		棚室倒塌		栋数	面积
	栋数	面积	栋数	面积	栋数	面积	栋数	面积		
三面船镇			6	8.5			2	2	8	10.5
吉祥街道	2	2.68	2	0.55	31	16.58			35	19.81
十间房镇							5	3.8	5	3.8
依牛堡子镇			1	0.5					1	0.5
丁家房镇			3	3.375	10	10.14	76	78.86	89	92.375
秀水河子镇	1	0.43	4	1.67	1	0.4			6	2.5
双台子乡	1	0.7	3	4.6					4	5.3
合计	4	3.81	19	19.195	42	27.12	83	84.66	148	134.785

三、项目审核结果

我们对上述申报材料进行了审核,并采用测距仪及卷尺现场测量了修建后的受灾棚室面积。现将审核结果报告如下:

法库县 2021 年雪灾受灾棚室实地测量共涉及 7 个乡(镇、街道)的 16 个村(社区),实地测量棚室共计 148 栋,实际测量面积 127.43 亩,根据贵局要求,由于部分受灾棚室灾后重建时进行了改扩建,对于这部分改扩建的棚室按其受灾时申报的面积予以认定,故本次审核验收面积合计 121.88 亩,其中:温室骨架部分受损 4 栋,验收面积 3.76 亩;温室棚室倒塌 19 栋,验收面积 18.47 亩;冷棚骨架部分受损 42 栋,验收面积 25.97 亩;冷棚棚室倒塌 83 栋,验收面积 73.68 亩。验收面积明细如下表:



单位：栋、亩

乡镇、村	验收情况								小计	
	温室				冷棚					
	骨架部分受损		棚室倒塌		骨架部分受损		棚室倒塌		栋数	面积
	栋数	面积	栋数	面积	栋数	面积	栋数	面积		
三面船镇			6	9.03			2	1.58	8	10.61
吉祥街道	2	2.64	2	0.36	31	15.21			35	18.21
十间房镇							5	2.6	5	2.6
依牛堡子镇			1	0.61					1	0.61
丁家房镇			3	3.36	10	10.38	76	69.5	89	83.24
秀水河子镇	1	0	4	1.96	1	0.38			6	2.34
双台子乡	1	1.12	3	3.15					4	4.27
合计	4	3.76	19	18.47	42	25.97	83	73.68	148	121.88

四、报告使用范围

本报告仅为法库县农业农村局对辖区内 2021 年雪灾受灾棚室申报受灾面积验收使用，非法律法规规定，本验收报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位或个人，不得见诸于公共媒体。本验收报告正文部分及附表不可分割，应一同阅读和使用。对任何因验收报告使用不当产生的后果，与执行本审核验收业务的注册会计师及所在事务所无关。

附件：1.法库县 2021 年雪灾受灾补助申报及验收汇总表

2.法库县 2021 年雪灾受灾棚室面积核定明细表

3.《法库县农业农村局 法库县财政局关于印发法库县 2021 年雪灾救灾补助资金使用管理方案》法农农发（2022）19 号文件



辽宁恒信达会计师事务所
有限公司

地址：中国 沈阳

中国注册会计师



马爱平

中国注册会计师



焦卫华

二〇二三年一月二十八日



法库县2021年雪灾受灾补助申报及验收汇总表

申报县市：法库县

单位：栋、亩

镇（街道）	镇（街道）申报情况										验收情况									
	温室					冷棚					温室					冷棚				
	骨架部分受损		棚室倒塌		申报小计	骨架部分受损		棚室倒塌		验收小计	骨架部分受损		棚室倒塌		验收小计	骨架部分受损		棚室倒塌		
	栋数	面积	栋数	面积		栋数	面积	栋数	面积		栋数	面积	栋数	面积		栋数	面积	栋数	面积	栋数
合计	4	3.81	19	19.195	42	27.12	148	134.785	4	3.76	19	18.47	42	25.97	83	73.68	148	121.88		
三义堡镇	0	0	6	8.5	0	0	8	10.5	0	0	6	9.03	0	0	2	1.58	8	10.61		
吉祥街道	2	2.68	2	0.55	31	16.58	35	19.81	2	2.64	2	0.36	31	15.21	0	0	35	18.21		
十间房镇							5	3.8	0	0	0	0	0	0	5	2.6	5	2.6		
依牛堡子镇			1	0.5			1	0.5	0	0	1	0.61	0	0	0	0	1	0.61		
丁家房镇			3	3.375	10	10.14	89	92.375	0	0	3	3.36	10	10.38	76	69.5	89	83.24		
秀水河子镇	1	0.43	4	1.67	1	0.4	6	2.5	1	0	4	1.96	1	0.38	0	0	6	2.34		
双台子乡	1	0.7	3	4.6			4	5.3	1	1.12	3	3.15	0	0	0	0	4	4.27		

申报日期: 2021年

法库县2021年雪灾受灾棚室面积核定明细表

序号	镇(街道)	村	建设(受灾)主体名称	棚室类型	受灾情况	村报申报情况			镇(街道)申报情况			实际测量			核定面积	备注		
						申报面积	申报长度	申报宽度	申报面积	申报长度	申报宽度	核定面积	核定长度	核定宽度				
1	古井街道	西门口社区	王相	冷棚	骨架部分受损	46	7	3	0.47	45	7	3	0.47	29.5	6.3	3	0.37	0.37
2	古井街道	西门口社区	王可吉(棚2)	冷棚	骨架部分受损	45	7	2	0.47	45	7	2	0.47	45	7.5	2	0.51	0.51
3	古井街道	西门口社区	王可吉(棚2)	冷棚	骨架部分受损	41	7	2	0.43	40	7	2	0.43	50.5	7.5	2	0.67	0.67
4	古井街道	西门口社区	刘同清	冷棚	骨架部分受损	27	7.5	2	0.30	45	7.5	2	0.51	45	5.8	1.8	0.40	0.40
5	古井街道	西门口社区	郭凤兰(棚1)	冷棚	骨架部分受损	50	6	2	0.45	50	6	2	0.45	45	6	2	0.40	0.40
6	古井街道	西门口社区	郭凤兰(棚1)	冷棚	骨架部分受损	46	6	2	0.45	46	6	2	0.45	65	6.3	1.7	0.41	0.41
7	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚1)	冷棚	骨架部分受损	46	6.5	2.2	0.45	66	6.5	2.2	0.44	66	6	2.1	0.59	0.59
8	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚2)	冷棚	骨架部分受损	46	6.5	2.2	0.45	66	6.5	2.2	0.44	66	6	2.1	0.59	0.59
9	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚2)	冷棚	骨架部分受损	54	6	2	0.60	35	6	2	0.32	22.5	6	2	0.29	0.29
10	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚2)	冷棚	骨架部分受损	34	6	2	0.30	34	6	2	0.30	28.5	5.5	2	0.24	0.24
11	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚2)	冷棚	骨架部分受损	35	6	2	0.32	35	6	2	0.32	35	5.5	2	0.29	0.29
12	古井街道	西门口社区	钱廷意(棚2)	冷棚	骨架部分受损	30	6	2	0.25	39	6	2	0.25	36.5	5.5	2	0.29	0.29
13	古井街道	西门口社区	孟福新(棚2)	冷棚	骨架部分受损	70	8.5	2.2	0.83	50	7	2.2	0.53	49	6	2.2	0.41	0.41
14	古井街道	西门口社区	孟福新(棚2)	冷棚	骨架部分受损	58	12	3	1.04	70	8.5	2.2	0.89	64	7.5	2.2	0.72	0.72
15	古井街道	西门口社区	任向林	温室	骨架部分受损	147	7.5	3	1.45	142	7.5	3	1.45	142	7.5	2.8	1.82	1.82
16	古井街道	西门口社区	任振德	温室	骨架部分受损	17	8	2.8	0.20	45	8	2.8	0.54	42	8	2.8	0.50	0.50
17	古井街道	西门口社区	任振发(棚1)	冷棚	骨架部分受损	30	6.5	2.2	0.20	30	6.5	2.2	0.20	25.8	6.6	2.2	0.21	0.21
18	古井街道	西门口社区	任振发(棚2)	冷棚	骨架部分受损	30	8	2.2	0.36	30	8	2.2	0.36	28.8	8	2.1	0.35	0.35
19	古井街道	西门口社区	任振发(棚3)	冷棚	骨架部分受损	110	7	2.8	1.15	110	7	2.8	1.15	101	6.5	2.5	0.98	0.98
20	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	176	7.5	2.8	1.85	176	7.5	2.8	1.85	225.5	9.7	2.8	3.25	3.25
21	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	30	7.5	3	0.23	30	7.5	3	0.23	35	7	3.2	0.37	0.37
22	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	20	7.5	3	0.23	20	7.5	3	0.23	16.5	5.7	2.6	0.27	0.27
23	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	20	7.5	3	0.23	20	7.5	3	0.23	19	7	2.35	0.17	0.17
24	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	32.5	7.5	2.5	0.37	32.5	7.5	2.5	0.37	32.5	8	2.3	0.32	0.32
25	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	35.5	7.5	2.5	0.40	33	7.5	2.5	0.37	32	8	2.4	0.38	0.38
26	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	40	8	2.2	0.48	40	8	2.2	0.48	40	7	2.1	0.42	0.42
27	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	35	7	2.2	0.37	35	7	2.2	0.37	42	7	1.7	0.44	0.44
28	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	43.3	6	2.2	0.39	50	6	2.2	0.45	52	6	2.2	0.47	0.47
29	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	40	6.5	3	0.29	40	6.5	3	0.29	50	6	2.3	0.45	0.45
30	古井街道	西门口社区	刘炳春(东边棚2)	冷棚	骨架部分受损	75	8	3	0.50	25	8	3	0.50	17.9	6.2	2.2	0.17	0.17
31	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	温室	骨架部分受损	17	8	3	0.30	21	8	3	0.25	21.3	6	2.7	0.19	0.19
32	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	温室	骨架部分受损	100	10	2.8	1.40	80	10	2.8	1.20	90	9.5	2.2	1.14	1.14
33	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.439	120	8	3.5	1.439	125	7.5	3.5	1.41	1.41
34	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.439	120	8	3.5	1.439	134	7.5	3.5	1.51	1.51
35	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.439	120	8	3.5	1.439	131	7.5	3.5	1.47	1.47
36	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	90	8.5	3.5	1.50	120	8.5	3.5	1.50	114	8	3.5	1.37	1.37
37	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	100	7	3.5	1.05	100	7	3.5	1.05	87	7	3.5	0.91	0.91
38	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.44	120	8	3.5	1.44	115	8.5	3.5	1.47	1.47
39	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	80	8.5	3.5	1.02	80	8.5	3.5	1.02	86	8.5	3.5	1.10	1.10
40	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.44	120	8	3.5	1.44	107.6	8	4	1.29	1.29
41	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.5	1.44	120	8	3.5	1.44	82.3	8	4	1.29	1.29
42	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	90	8	3.7	1.08	90	8	3.7	1.08	82.3	8	4	1.29	1.29
43	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	100	8	3.5	1.20	100	8	3.5	1.20	93	8	3.5	1.12	1.12
44	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	109	8	3.5	1.20	100	8	3.5	1.20	93	8	3.5	1.12	1.12
45	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	120	8	3.8	1.44	120	8	3.8	1.44	109	8	3.5	1.21	1.21
46	古井街道	杜山社区	鲁秋兵	冷棚	骨架部分受损	100	8	3.8	1.19	100	8	3.8	1.19	98	8	3.8	1.18	1.18

法库县2021年雪灾受灾棚室面积核定明细表

单位:米、亩

序号	镇(街道)	村	建设(受灾)主体名称	棚室类型	受灾情况	村域中棚情况				镇(街道)中棚情况				灾损测量				备注
						中棚长	中棚宽	中棚深	中棚亩数	中棚长	中棚宽	中棚深	中棚亩数	灾损测量员长	灾损测量员宽	灾损测量员高	灾损测量员亩数	
51	丁家房镇	大地山子村	袁德平(冬棚)	冷棚	棚室倒塌	50	8	3.8	0.599	50	8	3.8	0.599	40	8	3.8	0.59	
52	丁家房镇	大地山子村	袁德平(中棚)	冷棚	棚室倒塌	50	8	3.8	0.599	50	8	3.8	0.599	40	8	3.8	0.59	
53	丁家房镇	大地山子村	袁德平(冬棚)	冷棚	棚室倒塌	130	8	3.5	1.43	130	8	3.5	1.43	112	8	3.5	1.31	
54	丁家房镇	大地山子村	袁德平(冬棚)	冷棚	棚室倒塌	130	8.3	3.5	1.49	130	8.3	3.5	1.49	108	8.3	3.5	1.31	
55	丁家房镇	大地山子村	袁德平(冬棚)	冷棚	棚室倒塌	130	8.3	3.5	1.41	130	8.3	3.5	1.41	118	8.3	3.5	1.47	
56	丁家房镇	大地山子村	袁德平	冷棚	棚室倒塌	120	8	3.5	1.41	120	8	3.5	1.41	104.7	8	3.5	1.26	
57	丁家房镇	大地山子村	袁德平	冷棚	棚室倒塌	50	8	3.5	0.60	50	8	3.5	0.60	48.7	6	3.5	0.41	
58	丁家房镇	大地山子村	袁德平	冷棚	棚室倒塌	150	8.3	3.5	1.49	150	8.3	3.5	1.49	139	8.2	3.5	1.48	
59	丁家房镇	大地山子村	袁德平	冷棚	棚室倒塌	115	8	3.5	1.38	115	8	3.5	1.38	111	8	3.5	1.33	
60	丁家房镇	大地山子村	曹阳(冬棚)	冷棚	棚室倒塌	95	8	3.8	1.14	95	8	3.8	1.14	114	8	3.8	1.37	
61	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	100	8	3.8	1.30	100	8	3.8	1.30	114	8	3.8	1.37	
62	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	45	8	3.8	0.54	45	8	3.8	0.54	42.1	8	3.8	0.51	
63	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	85	9	4.5	1.15	85	9	4.5	1.15	82	9.3	4.5	1.14	
64	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	165	8.5	3.3	1.34	165	8.5	3.3	1.34	168.8	8	3.3	0.83	
65	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	85	8.5	3.8	1.02	85	8.5	3.8	1.02	87	8	3.8	0.68	
66	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	100	8.5	3.4	1.38	100	8.5	3.4	1.38	84.6	8.5	3.4	1.08	
67	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	85	8	3.8	1.01	85	8	3.8	1.01	80	7.8	3.8	1.01	
68	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.6	0.96	80	8	3.6	0.96	74.2	8	3.6	0.89	
69	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.6	0.96	80	8	3.6	0.96	72	8	3.6	0.86	
70	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	90	8	3.4	1.08	90	8	3.4	1.08	82.7	8	3.4	0.75	
71	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	95	6	2.8	0.85	95	6	2.8	0.85	96.6	6	2.8	0.87	
72	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.7	0.95	80	8	3.7	0.95	86.4	8	3.7	0.88	
73	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	90	6	3	0.80	90	6	3	0.80	86	6	3	0.80	
74	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	125	8.5	3.8	1.59	125	8.5	3.8	1.59	119	7.5	3.8	1.34	
75	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	50	8.5	3.8	0.64	50	8.5	3.8	0.64	57.5	8.5	3.8	0.73	
76	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	50	8.5	3.5	0.64	50	8.5	3.5	0.64	57.5	8.5	3.5	0.73	
77	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	50	8.5	3.5	0.64	50	8.5	3.5	0.64	57.5	8.5	3.5	0.73	
78	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.4	1.00	80	8	3.4	1.00	80.5	8.5	3.5	0.73	
79	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	85	8.5	3.8	1.08	85	8.5	3.8	1.08	85	8.5	3.8	1.08	
80	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	90	8.5	3.5	1.15	90	8.5	3.5	1.15	82	8	3.5	0.98	
81	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	90	8.5	3.5	1.15	90	8.5	3.5	1.15	82	8	3.5	0.98	
82	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	95	6	2.8	0.85	95	6	2.8	0.85	88.8	7.8	2.8	0.91	
83	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.5	0.95	80	8	3.5	0.95	75	8	3.5	0.91	
84	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	55	8	3.5	0.65	55	8	3.5	0.65	55	8	3.5	0.65	
85	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	130	6	3.2	1.17	130	6	3.2	1.17	125	5.7	3.2	1.09	
86	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	85	8.5	3.5	0.84	85	8.5	3.5	0.84	80.5	8.5	3.5	1.10	
87	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	55	6	3.5	0.81	55	6	3.5	0.81	91	7	3.2	1.26	
88	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	100	8	3.2	1.25	100	8	3.2	1.25	139	7	3.2	1.26	
89	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	75	10	5.2	1.25	75	10	5.2	1.25	75	10	5.2	1.12	
90	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	75	10	5.2	1.25	75	10	5.2	1.25	75	10	5.2	1.12	
91	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	50	8	3.3	0.80	50	8	3.3	0.80	50	8	3.3	0.80	
92	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	75	8	3.3	0.80	70	8	3.3	0.80	67	8	3.3	0.80	
93	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	80	8	3.3	0.96	80	8	3.3	0.96	82	8	3.3	0.96	
94	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	108	8	3.3	1.30	108	8	3.3	1.30	110	8	3.3	1.26	
95	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	95.4	7	3	1.00	95.4	7	3	1.00	97	7.3	3	1.06	
96	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	56	6	3	0.50	56	6	3	0.50	30	6	3	0.27	
97	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	110	8	4	1.32	110	8	4	1.32	112	8	4	1.31	
98	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	86	8	4	1.03	86	8	4	1.03	78	8.3	4	0.97	
99	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	46	8	4	0.55	46	8	4	0.55	30	8	4	0.26	
100	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	46	8	4	0.55	46	8	4	0.55	29	8	4	0.26	
101	丁家房镇	大地山子村	曹阳	冷棚	棚室倒塌	46	8	4	0.55	46	8	4	0.55	29	8	4	0.26	

法库县2021年雪灾受灾棚室面积核定明细表

序号	镇(街道)	村	建设(受灾)主体名称	棚室类型	受灾情况	村组中报情况				镇(街道)中报情况				实际测量				备注		
						中队长	非棚室	中队长	中报亩数	中队长	中报亩	中报亩数	实际测量长	实际测量宽	实际测量亩数	实际测量亩数	实际测量亩数			
102	丁家房镇	丁家房村	董敬(大棚)	冷棚	棚室倒塌	46	8	4	0.55	46	8	4	0.55	27	8	4	0.32	0.22		
103	丁家房镇	丁家房村	董敬(大棚)	冷棚	棚室倒塌	46	8	4	0.55	46	8	4	0.55	26	8	4	0.30	0.20		
104	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	2.3	1.00	99	8	3.3	1.19	1.19		
105	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	81	7.6	2.6	0.92	0.92		
106	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	81	7.6	2.6	0.92	0.92		
107	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	81	7.6	2.6	0.92	0.92		
108	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	81	7.6	2.6	0.92	0.92		
109	丁家房镇	西丁家房村	董立刚(大棚)	冷棚	棚室倒塌	50	8	3.3	0.50	50	8	3.3	0.50	96	8.8	3.3	1.25	0.92	任开建,按受灾时测量亩数确认	
110	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	75	7	3.3	0.77	0.77		
111	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	75	7	3.3	0.77	0.77		
112	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	75	7	3.3	0.77	0.77		
113	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	45	7	3.3	0.47	0.47		
114	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	40	7	3.3	0.42	0.42		
115	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	33	8	3.3	0.40	33	8	3.3	0.40	31	7	3.3	0.38	0.38		
116	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	75	7.2	3.3	0.79	0.79		
117	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	100	8	3.3	1.20	100	8	3.3	1.20	89	6.2	3.3	0.71	0.71		
118	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	100	8	3.3	1.20	100	8	3.3	1.20	86.6	7.4	3.3	0.66	0.66		
119	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	75	7.4	3.3	0.83	0.83		
120	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	83	8	3.3	1.00	83	8	3.3	1.00	80	7.4	3.3	0.80	0.80		
121	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	100	8	3.3	1.20	100	8	3.3	1.20	70	7.4	3.3	0.78	0.78		
122	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	61	8	3.3	0.76	61	8	3.3	0.76	100	6.6	3.3	0.99	0.99		
123	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	62	8	3.3	0.74	62	8	3.3	0.74	58	8	3.3	0.70	0.70		
124	丁家房镇	西丁家房村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	84	8	3.3	1.00	84	8	3.3	1.00	95	7	3.3	0.70	0.70		
125	丁家房镇	三通棚村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	84	8	3.3	1.00	84	8	3.3	1.00	41	8.8	3.3	0.58	0.58		
126	丁家房镇	三通棚村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	75	7	3.5	0.80	75	7	3.5	0.80	67.6	8.8	3.5	0.89	0.89		
127	丁家房镇	三通棚村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	76	7	3.5	0.80	76	7	3.5	0.80	63	9.5	3	0.90	0.90		
128	丁家房镇	三通棚村	李洪军(大棚)	冷棚	棚室倒塌	84	8	3.5	1.00	84	8	3.5	1.00	157	9	4	2.12	2.12		
129	丁家房镇	三台子村	刘衣碧	温室	棚室倒塌	75	9	4	2.00	75	9	4	2.00	46	10	3.5	0.99	0.99		
130	丁家房镇	三台子村	刘衣碧	温室	棚室倒塌	84	8	3.5	1.00	84	8	3.5	1.00	96	10	3.5	1.21	1.21		
131	丁家房镇	三台子村	刘衣碧	温室	棚室倒塌	75	9	4	2.00	75	9	4	2.00	46	10	3.5	0.99	0.99		
132	丁家房镇	三台子村	刘衣碧	温室	棚室倒塌	240	8.4	4	3.00	240	8.4	4	3.00	46	9	3.5	0.89	0.89		
133	依牛堡子镇	郝四家子村	任开建	温室	棚室倒塌	50	7	2.7	0.50	50	7	2.7	0.50	251	8.5	4	3.21	3.21		
134	依牛堡子镇	郝四家子村	任开建	温室	棚室倒塌	50	10.15	2.2	0.76	50	10.15	2.2	0.76	48	8.5	2.7	0.61	0.61		
135	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海1	冷棚	棚室倒塌	50	50	2.2	0.76	50	50	2.2	0.76	50	7	2.2	0.52	0.52		
136	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海2	冷棚	棚室倒塌	50	50	2.2	0.76	50	50	2.2	0.76	50	7	2.2	0.52	0.52		
137	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海3	冷棚	棚室倒塌	50	50	2.2	0.76	50	50	2.2	0.76	50	7	2.2	0.52	0.52		
138	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海4	冷棚	棚室倒塌	50	50	2.2	0.76	50	50	2.2	0.76	50	7	2.2	0.52	0.52		
139	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海5	冷棚	棚室倒塌	50	50	2.2	0.76	50	50	2.2	0.76	50	7	2.2	0.52	0.52		
140	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海6	冷棚	棚室倒塌	55	55	3.15	0.53	55	55	3.15	0.53	55	8	3.15	0.66	0.66		
141	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海7	冷棚	棚室倒塌	51.3	6.4	3.15	0.53	51.3	6.4	3.15	0.53	53	8.5	3.5	0.68	0.68		
142	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海8	冷棚	棚室倒塌	29	5.46	2	0.21	29	5.46	2	0.21	30	5	2	0.22	0.22		
143	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海9	冷棚	棚室倒塌	40.8	7	2.35	0.43	40.8	7	2.35	0.43	42	8	2.35	0.50	0.50		
144	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海10	冷棚	棚室倒塌	30	9	2.4	0.40	30	9	2.4	0.40	41	6.5	2.3	0.40	0.40		
145	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海11	冷棚	棚室倒塌	200	15	7	2.40	200	15	7	2.40	30	8.5	2.4	0.38	0.38		
146	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海12	冷棚	棚室倒塌	110	8	4.5	1.20	110	8	4.5	1.20	93	15	7	4.50	4.50		
147	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海13	冷棚	棚室倒塌	50	8	4.5	1.00	49	8	4.5	1.00	42	8	4.5	0.71	0.71		
148	依牛堡子镇	李坝棚村	姜海14	冷棚	棚室倒塌	50	8	4.5	0.70	50	8	4.5	0.70	100	7.5	4.5	1.12	1.12		
合计						134.26				134.79				127.43				121.88		

法库县农业农村局 法库县财政局 文件

法农农发〔2022〕19号

法库县 2021 年雪灾救灾补助资金 使用管理方案

各乡（镇）人民政府、街道办事处：

2021年11月上旬，我县出现自1905年有气象记录以来最强的暴雪过程，各乡（镇、街道）设施农业均不同程度受灾。为促进灾后生产恢复，市财政局已将雪灾救灾补助资金85.25万元（种植业）下达到我县（沈财指农〔2022〕203号）。为确保该项资金安全合理使用，特制定法库县2021年雪灾救灾补助资金使用

管理方案：

一、资金使用范围及方式

结合我县灾情实际，下达的救灾资金重点支持种植业生产的温室因雪灾损失补助、灾后重建和恢复生产补助，原则上优先用于设施农业救灾贷款贴息，同时可用于恢复设施生产所需的物资材料及服务补助。为充分发挥资金使用效益，农业生产救灾资金要补贴到户，重点支持重灾户、困难户。市级拨付我县种植业雪灾救灾补助资金 85.25 万元。

二、补贴内容、补贴对象、补贴标准、建设时间

补贴内容：对于因雪灾受损的棚室给予灾后重建及受灾小区基础设施恢复补助。

补贴对象：棚室因灾受损的种植户或受灾设施农业小区。

补贴标准：按照市级补贴资金及我县受灾棚室面积测算，种植业倒塌温室补助标准 2860 元/亩；骨架受损温室补助标准 1400 元/亩。倒塌冷棚补助标准 800 元/亩；骨架受损冷棚补助标准 400 元/亩。经验收合格并达到恢复生产状态方可予以补助。最终补贴标准以全县恢复后总面积和计划总补助资金具体折算，最高补助标准倒塌温室小区不超过 15000 元/亩，倒塌零散温室不超过 10000 元/亩，骨架受损温室不超过 5000 元/亩；倒塌冷棚不超过 5000 元/亩，骨架受损冷棚不超过 1500 元/亩。补助资金优先用于棚室灾后重建，结余资金可用于对受灾小区基础设施恢复给予补助，最高不超过总投资额的 50%。

建设时间：项目截止日期 2022 年 11 月 30 日。

三、补贴程序

拨付流程：村、乡（镇、街道）逐级申报、验收合格后上报县，经第三方验收合格后予以公示，公示无异议后按照补贴标准予以补助。

1、生产主体村级申报

生产主体据实填写《2021 年雪灾救灾补贴申请分户信息表》（附件 1），向村委会申请并提供申请补贴棚室修建后达生产状态实地照片（带 GPS 定位）及棚室受损时 GPS 定位照片。

2、登记公示

村委会对申报主体的申报材料进行审核，填写《2021 年雪灾救灾补贴申请村级公示表》（附件 2-1），并在村级公示 7 天。公示无异议后将公示表以及村级汇总表（附件 3）及相关照片、证明材料上报所属乡镇（街道）。

3、乡级审核确认

各乡镇（街道）对村级上报的公示表、村级汇总表、相关证明材料认真进行审核，并进行全面实地验收，填写《2021 年雪灾受灾申报及验收明细表》（附件 4-1）《2021 年雪灾受灾补助申报及验收汇总表》（附件 4）、《2021 年雪灾救灾补贴申请乡级公示表》（附件 2-2）及承诺函，将验收结果进行公示 7 天，对符合条件的申报主体建立档案，上报县级农业部门。

各乡镇（街道）是项目验收的主体，全面负责本辖区项目验收工作，对验收结果负总责。

4. 县级验收

县农业农村局汇总全县补贴基本信息，并责成第三方机构对申报乡镇进行全面验收，填写县级验收汇总表（附件5），并在县政府网站予以公示。

5. 资金发放

雪灾救灾资金实行先建后补，需在项目验收合格后，进行补助资金的兑付。县财政部门根据农业部门核定的补贴面积，及时将补贴资金分配到户，要严格按照《关于进一步加强惠农补贴资金一卡通发放工作的通知》（辽财基〔2014〕443号）要求，对符合“一卡通”发放条件的，通过涉农补贴“一卡通”发放到补助对象账户。

四、资金使用管理

严格按照《关于印发辽宁省农业生产和水利救灾资金管理办法》（辽财农〔2020〕54号）和《市农业农村局 市财政局 市金融发展局 中国人民银行沈阳分行营业管理部关于印发沈阳市关于促进雪灾后恢复农业生产的若干政策的通知》（沈农种发〔2021〕157号）要求，科学制定雪灾救灾资金使用管理方案，细化补助对象、补助标准和拨付流程，配合本级财政部门履行相关程序，及时将资金拨付到受灾主体。同时严格按照资金使用范围，采取科学合规的方式支出资金，严禁挤占、挪用、截留或超

范围使用救灾资金，不得用于与农业生产防灾减灾无关的支出，确保资金使用安全。

五、监督管理

法库县财政局负责资金管理和监督，法库县农村经济局具体负责项目组织安排、监督、检查及制定资金管理使用方案，并成立资金监管领导小组，由农村经济局局长盖小威任组长，农经局副局长杨勇任副组长。下设办公室在种植业科，负责具体工作，以确保资金规范管理，项目有序进行，并做好档案管理，以便项目审查有据可依，同时保证资金合理使用。严格按照市资金使用方向，做到补助资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，县农村经济局配合财政局对项目资金进行监督检查。

- 附件：1. 法库县受灾设施农业（种植业）入户登记表（规模化经营，规模50亩）
2. 法库县2021年雪灾救灾补助项目申报及验收文本

